


W wykonaniu na podstawie zlecenia
z dnia 20.05.2015. DGK.6642.4
w Departamencie Geodezji i Kartografii

Starostwo Powiatowe w Lublinie
Departament Geodezji i Kartografii
Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(nazwa i identyfikator ewidencyjny terenu, zasobu)
N 551 K 15 001 001 001
Starostwo Powiatowe w Lublinie
20.05.2015
(Data wykonania kopii)

KOPIA MAPY SYT - WYS



Remont schodów zewnętrznych:
Wykonanie przemurowania schodów,
wydanie płyty żelbetowej,
montaż podstopnic
prefabrykowanych z lastryka
wibrowanego. Wykonanie tynków
cementowych kat. III. Montaż
barierek ochronnych stalowych.

BUDYNEK ISTNIEJĄCY ŚWIEŁICY PODLEGAJĄCY REMONTOWI

